

## ข่าวอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า

เด็กหญิง ป.6 นอนเล่นโทรศัพท์มือถือ ขณะชาร์จแบต ถูกไฟช็อตเสียชีวิต คาดที่นอน พืบสายชาร์จของปลอม



เมื่อเวลา 19.30 น. ตำรวจรับแจ้งเด็กเสียชีวิตบนเตียงในห้องนอน โดยไม่ทราบสาเหตุที่บ้านของตนเอง จึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ที่บริเวณจุดเกิดเหตุพบศพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน ภายในห้องพักจากการตรวจสอบพบว่า ที่บริเวณแขวนขวางสายชาร์จโทรศัพท์ช็อตเป็นรอยไหม้ และตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย เปื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต เนื่องจากสายชาร์จเป็นสายปลอมที่น้องหาซื้อมาจากร้านขายสินค้าราคาถูก

ที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์

สีบคันเมื่อ : 31 ส.ค. 67

ซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าถูกไฟดูดตายสาเหตุสายไฟเก่าและชำรุด



เมื่อเวลา 11.30 น. ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่องรอยไฟฟ้าชื้อตจนใหม่ ตรวจสอบสายไฟตั้งกล่าวพบว่ามีสภาพที่เก่ามากจนจำนวนหุ่มกรอบแตกและชำรุด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ไฟฟ้ารั่วดูดคุณยายจนเสียชีวิตดังกล่าว

สอบสวนลูกสะใภ้ของคุณยายให้การว่าตนกำลังทำงานอยู่ที่บ้านอีกหลังซึ่งอยู่ใกล้กัน เห็นว่าคุณยายเตรียมเสื้อผ้าอุ่นมาซัก โดยนำปลั๊กไฟฟ้ายาว 3 เมตรออกจากเสียบต่อเข้าเครื่องซักผ้า ตนไม่คิดว่าจะมีเหตุร้ายจึงทำงานต่อไม่นาน หลานก็วิ่งมาบอกว่ายายถูกไฟชื้อต ตนวิ่งมากระซากสายไฟออกจากปลั๊กเสียบ แต่พบว่าคุณยายแ昏ไปแล้ว

ที่มาของข่าว : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์

สีบคันเมื่อ : 31 ส.ค. 67

ไฟไหม้อาคารเรียนเก่า วอดทั้งหลัง



# ไฟไหม้อาคารเรียนเก่า วอดทั้งหลัง

คาดไฟฟ้าลัดวงจร

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารเรียนอายุ 89 ปี ในจ.ปทุมธานี เสียหายทั้งหลัง เป็นต้นค่าดษาเหตุไฟฟ้า  
ลัดวงจร ด้านพอ.โรงเรียนประกาศปิดการเรียนการสอน 1 วัน เพื่อทำความสะอาดสถานที่  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอดิศร เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่โดยเพลิงได้ลุกไหม้จากชั้นล่างของ  
ตัวอาคาร โดยตัวอาคารเป็นอาคารโรงเรียนเก่าใช้งานมากกว่า 89 ปี เป็นต้นค่าดษาว่าเกิดจากกระแสไฟฟ้า  
ลัดวงจร

สำหรับเหตุไฟไหม้เกิดเวลาประมาณ 21.00 น. ตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนภายใน  
โรงเรียนในจ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงประสานงานรถดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารเรียน 2 ชั้นอยู่ทางด้านทิศเหนือ แบบครึ่งปูนครึ่งไม้ขนาด 8 ห้องเรียน พบร่าง  
เพลิงอยู่ระหว่างลุกไหม้ตัวอาคารทั้งหลังอย่างรุนแรงเนื่องจากวัสดุเป็นไม้เก่าทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว  
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกไหม้ไปยังสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ข้างกัน โดยใช้เวลาประมาณ  
1 ชั่วโมงเพลิงจึงสงบเป็นต้นอาคารเรียนเสียหายทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ที่มาของข่าว : ไทยพีบีเอสออนไลน์

สีบคันเมื่อ : 31 ส.ค. 67